

ÍNDICE

1. Precauções de segurança	67-70
2. Denominação de peças, Características de Série, Acessórios	71
3. Directrizes de funcionamento	72-82
4. Manutenção	82-84
5. Passos prévios ao pedido de consertos e serviços	

OBSERVAÇÃO

- Certificar-se de que este manual de instruções seja fornecido ao usuário.
- Ler atenciosamente este manual de operação antes de utilizar a máquina, para obter um uso seguro e eficiente.
- Este manual de operação deve ser guardado sempre num lugar no qual o operador possa ter fácil acesso sempre que o necessite.
- Certificar-se de que sempre se cumpriam as Precauções de Segurança descritas a seguir para evitar acidentes graves como incêndios, descargas eléctricas e lesões.
- Ler atenciosamente estas Precauções de Segurança antes de utilizar a máquina, e somente faça funcionar a máquina conforme as instruções.
- Não utilizar a máquina de forma distinta à que se descreve neste manual de instruções.

Definição de PERIGO e PRECAUÇÃO.

Neste manual de operação, os sinais de advertência dividem-se em PERIGO e PRECAUÇÃO.

PERIGO: indica ações que podem resultar mortais ou ser motivo de lesões graves ao usuário se a máquina for utilizada incorrectamente.

PRECAUÇÃO: indica ações que podem ser motivo de lesões ao usuário, ou danos materiais, se a máquina for utilizada incorrectamente. Inclusive alguns elementos descritos como PRECAUÇÃO, podem ter consequências graves em certas condições.

Certificar-se de que estas advertências sejam seguidas fielmente já que afetam diretamente à segurança.

- Em caso de perda ou deterioração, pedir imediatamente uma reposição do manual de operação ao nosso distribuidor ou vendedor.
- Isto as peças como as especificações, estão sujeitas a mudança sem aviso prévio, devido a melhorias na qualidade, serviços ou mudanças de segurança. Nesses casos, o conteúdo, as fotografias, ilustrações, etc. deste manual podem diferir do produto comprado.

PERIGO

1. Certificar-se de utilizar a tensão adequada.

- Certificar-se de utilizar a tensão indicada na placa de características do equipamento ou no manual de operação. Se a tensão de alimentação é distinta da tensão indicada, pode ocorrer um sobre-aquecimento, fumaça ou incêndio.

2. Comprovar que o interruptor está em OFF antes de introduzir o plug na tomada de alimentação

- Se o plug for conectado na fonte de alimentação eléctrica com o interruptor em ON, a máquina pode arrancar inesperadamente e ser motivo de acidente. Comprovar que o interruptor está em OFF.

3. Certificar-se de evitar descargas eléctricas.

- Não tocar o plug com as mãos molhadas.
- Não usar a máquina na chuva ou em lugares onde a máquina possa se molhar.
- Colocar sempre a máquina afastada para evitar descargas eléctricas.

4. Prestar atenção nas condições do lugar de trabalho.

- Não usar a máquina na chuva, em lugares humidos ou molhados, ou em lugares onde a máquina possa se molhar facilmente. A humidade pode diminuir o isolamento do motor e ser motivo de descargas eléctricas.
- Não usar a máquina perto de líquidos ou gases inflamáveis, como gasolina e dissolventes. Podem provocar incêndios ou explosões.

5. Utilizar os acessórios e aditamentos específicados.

- Não utilizar acessórios nem aditamentos distintos aos especificados no manual de operação ou em nossos catálogos. Pode provocar acidentes ou lesões.

6. Colocar a unidade principal em OFF e desconectar o plug da tomada de alimentação nos seguintes casos.

- Quando a máquina não esteja em uso ou quando se trocam, consertam, limpam ou inspecionam peças.
- Quando trocar os acessórios.
- Quando limpar a aparência ou outros corpos estranhos.
- Ao conectar o plug, a unidade principal pode arrancar inesperadamente, e ser motivo de acidente.
- Quando a máquina não funciona com suavidade, ou quando se detectem anomalias como cheiros, vibrações ou ruídos anormais, parar a máquina imediatamente.
- Comprovar os sintomas para cada elemento da secção titulada, "Possíveis causas de avaria" ao final deste manual, seguindo as instruções correspondentes. O uso contínuo da máquina pode produzir sobre-aquecimento, fumaça ou incêndio, podendo ser motivo de acidentes ou lesões.
- Se ocorrer um sobre-aquecimento ou sair fumaça da máquina, não tente consertar a máquina você mesmo, chame um especialista para uma inspeção ou consento.

7. Se for detectada qualquer anomalia, parar a máquina imediatamente.

- Quando a máquina não funcionar imediatamente, ou quando se detectem anomalias como cheiros, vibrações ou ruídos anormais, parar a máquina imediatamente.

8. Manter limpo o local de trabalho.

- Certificar-se de manter a mesa de trabalho e o lugar de trabalho em bom estado e bem iluminado.

9. Não permitir que pessoas não autorizadas aproximem-se à máquina.

- Não permitir maior na unidade principal, nem no fio de alimentação, nem no manejo da máquina por pessoas não autorizadas.
- Não permitir a entrada no local de trabalho a pessoas não autorizadas, em particular a crianças. Podem ocorrer lesões.

10. Não tocar a máquina.

- Utilizar a máquina somente para o uso previsto. Trabalhar conforme a capacidade da unidade principal, para garantir um funcionamento seguro e eficiente. Uma força excessiva não somente pode danificar o produto "senão que pode causar acidentes".
- Não utilizar a máquina de nenhuma forma que possa produzir o bloqueio do motor ou causar fumaça ou incêndios.

11. Utilizar vestimentas justas.

- Não usar gravatas, vestimentas com mangas abertas, vestimenta solta, acessórios como colares, etc., que

podem enganchar-se nas peças giratórias.

- Em trabalhos no exterior, recomenda-se o uso de luvas de borracha e sapatos com tacos. As luvas e o calcado resvaladiços podem ser motivo de lesões.

12. Não trabalhar em postura forçada.

- Utilizar capacete de segurança, cinto de segurança, etc., conforme o ambiente de trabalho. PERIGO
- Fiar de forma segura mantendo o equilíbrio para evitar quedas e lesões.

13. Eliminar as ferramentas como as chaves.

- Antes de colocar o interruptor em ON, comprovar que as ferramentas de inspeção e ajuste tenham sido eliminadas.
- O funcionamento da máquina com ferramentas dentro, pode ser motivo de acidentes e lesões.

14. Fazer a máquina funcionar com muito cuidado.

- Trabalhar sempre colocando uma grande atenção no manejo da máquina, os métodos de trabalho e as condições do ambiente. Os descuidos podem ser motivo de acidentes e lesões.
- Não trabalhar com a máquina em estado de baixa concentração como quando estiver cansado, após a ingestão de álcool, estando doente, sob o efeito de remédios, etc.

15. Não manear o fio de alimentação de forma descuidada.

- Não arrastar o produto pelo fio, nem puxar pelo fio para se desconectar.
- Não colocar o fio próximo de objetos quentes, gorduras e óleos, tesouras ou objetos afiados.
- Ter cuidado de não pisar no fio, puxá-lo ou usar uma força excessiva que possa danificá-lo. Pode ser motivo de descarga eléctrica ou curto circuito, causando incêndios.

16. Efetuar a manutenção diária.

- Para a troca de acessórios e peças, seguir o manual de instruções.
- Inspeccionar periodicamente o fio de alimentação eléctrica e o plug. Se estiver danificado, chamar ao distribuidor ou o setor de vendas para o seu consento.
- Se utilizar um extensor, verificar periodicamente o fio e troque-o em caso de estar deteriorado.
- Se for utilizados extensores no exterior, utilizar extensores para uso exterior com objetivo de evitar descargas eléctricas, curto-circuitos ou incêndios.
- Manter secas, limpas e livres de óleos e graxa as peças utilizadas para agarrar. Os agarradeiros escorregadios podem ser motivo de lesões.

17. Comprovar que não haja peças deterioradas.

- Antes de utilizar a máquina, comprovar定期amente que não estão danificadas as peças de proteção e outras peças, e comprovar o funcionamento normal da máquina e suas funções.
- Comprovar que não haja anomalias no ajuste de peças móveis, apertos, peças deterioradas, e outras peças que afetam ao funcionamento.
- Não utilizar a máquina em caso de que não funcionem os interruptores de arranque e parada.
- Para a troca ou o conserto de guardas e outras peças, seguir o manual de operação. Se não encontrar as instruções necessárias no manual de operação, entrar em contacto com o distribuidor ou com o nosso setor de vendas para o consento.

18. Guardar a máquina de forma adequada enquanto não a utilize.

- Guardar-la num lugar seco longe do alcance de crianças e fechada com chave.

19. Para a manutenção geral e consertos, chamar a um distribuidor autorizado.

- Nossa produto cumpre com as normas de segurança correspondentes. Não reformar a máquina.
- É muito importante que para qualquer conserto, deve entrar em contato com o distribuidor ou com o nosso setor de vendas. Se os consertos forem efectuados por pessoas sem experiência ou incompetente, o funcionamento da máquina pode ser afectado desfavoravelmente o que pode ser motivo de acidentes ou lesões.

20. Utilize sempre uma polia para transportar as máquinas.

- Caso contrário, pode ocorrer algum acidente ou ferir alguém.
- Pode ser motivo de acidentes ou lesões.

PERIGO

PERIGO

Enroscamento

1. Tomar precauções quando se manipulam lâminas e outros objetos afiados.

- Para evitar acidentes e lesões, tomar precauções especiais ao manipular lâminas e outros objetos cortantes como tarraxas, escureadores, cortadores de tubo e cuelhas cimentadas, etc.

2. Não colocar as mãos nem o peças giratórias e tarraxas será motivo de acidentes e lesões graves.

- O giro não para completamente ao colocar o interruptor em Off.
- Antes de proceder ao trabalho seguinte, comprovar que as peças estejam completamente paradas. Se não fizer isso pode ocorrer acidentes e lesões.

4. Manejar a máquina sem luvas.

- As luvas podem enganchar-se em peças ou cuelhas giratórias ocasionando acidentes ou lesões graves.

5. Não abandonar a máquina enquanto ainda estiver girando

- Outras pessoas podem se machucar.

6. Se a máquina cair ou for golpeada, comprovar detinidamente os danos como fissuras, peças quebradas, ou deformações.

- Se detectar qualquer anomalia, entrar em contacto com o nosso distribuidor ou o nosso setor de vendas para inspecção e conserto. O contínuo uso de forma incorrecta pode causar avarias, acidentes ou lesões.

7. Não tocar as tarraxas imediatamente depois de enroscar

- As tarraxas ficam muito quentes ao finalizar o enroscamento. Esperar até que se esfriem antes de tocá-las para evitar queimaduras e outras lesões.

8. Porta-tarraxas e tarraxas.

- Utilizar o porta-tarraxas e as tarraxas correspondentes ao diâmetro do tubo que vai ser enroscado.

9. Verificar se está enroscando na posição correcta.

- Começar sempre a metacrilizar as roscas com o carro à direita da linha vermelha da barra de suporte dianteira para que o porta-tarraxas não grude contra o prato, e cause danos na máquina, acidentes ou lesões.
- Antes de começar a enroscar, colocar o porta-tarraxas na posição de enroscar, colocar o interruptor em On, e verificar que o óleo de enroscar flui correctamente pelo cabeçalho e as tarraxas. Certificar-se também de que tenha óleo suficiente no depósito cobrindo completamente o coador. Isto não somente evita um enroscamento defeituoso mas também as avarias da máquina, os acidentes e as lesões.

10. Utilizar um suporte de tubos para enroscar tubos longos.

- Ao enroscar tubos longos, utilizar o suporte de tubos especial para evitar vibrações devido às deformações causadas pelo giro do tubo. O suporte também evita a instabilidade da máquina devido ao peso do material.
- Não usar o suporte de tubos pode ser motivo de roscas imperfeitas e avarias da máquina, podendo inclusive causar acidentes e lesões.

11. Certificar-se de instalar os acessórios conforme o Manual de Operação.

- Se não montar correctamente os acessórios e os aditamentos, estas peças podem desprendê-las durante o funcionamento ou a unidade pode virar causando acidentes e lesões.

12. Utilizar proteção auditiva para trabalhar com a máquina.

- Se estás instruções não forem seguidas, pode ocorrer uma perda de audição ou problemas nos ouvidos.
- Pode causar acidentes.

13. Utilizar luvas de proteção para tirar apertos ou outros corpos estranhos.

- Pode causar acidentes.

P

Escareação

1. Para evitar lesões, não tocar a lâmina do escareador diretamente com a mão já que está sumamente afiada.

2. Não passar para a seguinte operação até que a máquina tenha parado de girar completamente.

- Antes de proceder ao trabalho seguinte, comprovar que as peças estejam completamente paradas. Se não fizer isso pode ocorrer acidentes e lesões.

PERIGO

PRECAUÇÃO

Utilización del aceite de roscar

1. Utilizar somente óleo de enroscar original ROTHENBERGER.

2. Utilizar óculos de segurança

- O contacto do óleo com os olhos causa inflamação.

3. Utilizar luvas de proteção

- O contacto do óleo com a pele causa inflamação.

4. Ter a precaução de não respirar neblina nem vapor de óleo.

- A respiração de neblina ou vapores de óleo pode causar náuseas.

5. Tratamento de emergência: Lavar cuidadosamente a parte afetada com água e sabão.

6. Tratamento de emergência: Acudir imediatamente ao médico, sem provocar o vômito da pessoa.

7. Não diluir nunca o óleo ao alcance das crianças.

- Não diluir o óleo nem misturá-lo com o óleo de enroscar de outras marcas. Se o óleo de enroscar se contaminá com água durante o enroscamento trocando a cor para branco leitoso, ou a qualidade se deteriora significativamente dando lugar a um mal acabamento da rosca, trocar o imediatamente.

- Ter cuidado especial com o perigo de incêndios. Dependendo do país onde se utiliza, o óleo pode estar classificado como material perigoso. Para evitar incêndios ou explosões, tem que estar familiarizado e cumprir as leis e normatividades locais sobre o manejo destes materiais.


8. Armazenagem

- Fechar sempre a tampa após o uso, para evitar a contaminação do óleo por pó, água ou outros corpos estranhos.

9. Armazenagem

- Armazenar num lugar longe da luz solar direta
- Se estás instruções não forem seguidas, pode ocorrer uma perda de audição ou problemas nos ouvidos.

Denominação das peças/Características/Acessórios



PRECAUÇÃO
Esta máquina foi desenhada para o corte, enroscamento e escavação de tubos, adicionalmente para o entrosamento inferior ou atarraxamento de peças maciças de trabalho. Não devem ser realizadas operações de vedação de roscas, nem de montagem/desmontagem de acessórios de tubos.

Transporte

Deslocamento da máquina utilizando uma polia.

NOTA: Não será necessário desenhar (extraír) todo o óleo quando for transportar a máquina.

1. Tire o porta-lâminas.
2. Quando for montar o tubo no mandril, utilize um que tenha o maior diâmetro possível. O tubo deve ter também uns 30 cm (12 polegadas) mais de longitude que à geral da máquina, com as duas extremidades sobrepassando à mesma longitude.
3. Ajuste o cinto na posição fazendo descer a broca ou cizalha até o tubo e fazendo girar o cabo da broca de maneira que se enganche levemente com o tubo,
4. Passe a corda da polia através do tubo.

5. Eleve a máquina utilizando a polia.
6. Faça a máquina descer sobre a base e coloque-a na localização assinalada com os pernos fornecidos.
7. Retire a corda da polia, & a seguir, retire o tubo.

P

Directrizes de funcionamento

Implantação da máquina

1. Quando se implante e instale a máquina, as pernas devem ser ajustadas com o mandril posterior mais afastado que o mandril do martelo percussor, de tal forma que não se escape o óleo para atrás pelo tubo que está sendo cortado. (Veja o gráfico 4)
2. Retire a tampa superior do depósito e comprove que o nível de óleo recobre adequadamente o purgador correspondente.
3. Coloque a tampa do óleo e o receptor de restos na posição adequada.

Transporte



Antes de trocar a tensão

5. Eleve a máquina utilizando a polia.
6. Faça a máquina descer sobre a base e coloque-a na localização assinalada com os pernos fornecidos.
7. Retire a corda da polia, & a seguir, retire o tubo.

PRECAUÇÃO

Para que a corrente não se corte, certifique-se de que

o interruptor não se encontra nas extremidades do tubo, afastando-o, antes de introduzi-lo.



Fornecimento eléctrico

Antes de utilizar a máquina, comprove a tensão que se especifica na placa de características. Certifique-se de que o interruptor selector de tensão situado na placa de características situada sobre o interruptor de ligar e desligar (On-Off) foi fixado na tensão adequada (110/220 V).

Troca de tensão

Antes de trocar a tensão, certifique-se de que o plug foi retirado da tomada de rede eléctrica

1. Tire a tampa do interruptor de tensão utilizando uma chave de fenda Phillips fornecida junto com a máquina.
2. Selecione a tensão adequada pulsando o

Diretrizes de funcionamento

P

Diretrizes de funcionamento

interruptor e posicionando-o em 110 V ou 220 V.

Se seleccionar 220 V, a lâmpada que está colocada à esquerda do interruptor se acende quando a máquina é ligada. (Se seleccionar 110 V, isso não ocorre).

- Certifique-se de que a tampa do interruptor seja tocada também.




Fig. 5




Fig. 6

Ajuste do tubo na sua posição

- Abra os dois mandris mais longos que as dimensões:

Utilize exclusivamente o fornecimento eléctrico criado, e conecte à máquina a terra sempre antes de utilizá-la. Se utilizar um extensor de fio, este deverá ser o mais curto possível e com a capacidade suficiente para aguentar a electricidade fornecida. A tensão de entrada não deve diferir em mais de um 10% da potência de regime especificada. Comprove sempre a tensão antes de colocar em funcionamento a máquina. Uma tensão incorrecta poderia danificar seriamente o motor.

Tensão operativa

Utilize exclusivamente o fornecimento eléctrico criado, e conecte à máquina a terra sempre antes de utilizá-la. Se utilizar um extensor de fio, este deverá ser o mais curto possível e com a capacidade suficiente para aguentar a electricidade fornecida. A tensão de entrada não deve diferir em mais de um 10% da potência de regime especificada. Comprove sempre a tensão antes de colocar em funcionamento a máquina. Uma tensão incorrecta poderia danificar seriamente o motor.

Conselhos para trabalhar com tubos curtos

Quando trabalhe com tubos curtos, que não cheguem até o mandril posterior, afrouxe o mandril do martelo um pouco e desloque o tubo para que entre em contacto com as matrizes ou estampas que se mostram no diagrama situado em frente. Desta maneira contribuirá a centrar o tubo quando aperte o mandril do martelo. Desta maneira conseguirá sempre um corte côncico seguro e suave.




Fig. 7

do tubo que será cortado e introduza o tubo desde a extremidade posterior de mandril onde seja possível.

- Feche o mandril posterior e, segurando o tubo com a mão direita, feche o mandril do martelo para segurar o tubo na sua posição. Puxe a roleta manual com força na sua direção para bloqueá-la.
- Quando tenha terminado de realizar o corte, mediante um puxão forte em sentido contrário o tubo se soltará.




Fig. 8

Enroscamento de tubos de 1/2 - 2"

(Porta-tarraxas Uni auto V)

Quando for enroscar tubos de 1/2 - 2", utilize o porta-tarraxa Uni auto V Uni auto V também lhe permite realizar o ajuste da longitude do enroscamento. Empurre para cima a placa e ajuste o passador de auto-abertura na sua posição. A medida que as matrizes vão deslocando-se pelo tubo, a extremidade do tubo entra em contacto com o passador e o extra da sua ranhura, soltando desta maneira as matrizes.




Fig. 9

Instrucciones de roscado

- Gire para a esquerda a chumacera de suporte do porta-tarraxa que está situado no carro, tal e como se indica no diagrama que se mostra a um lado.
- Connecte o cabo do prato excentríco para frente para regular a alavanca de auto-abertura, ajustado a seguir as dimensões de enroscado fixando a porca de alavanca na posição adequada.



Fig. 10

4. Retire e coloque a alavanca de cambio de velocidades conforme as dimensões do tubo. Gire-a para a direita, tal e como se indica no diagrama.

Placa de cambio de velocidades
Alavanca de cambio de velocidades




Fig. 11

- Ligue a máquina e o óleo taladrina de corte de enroscamento sairá automaticamente pelo porta-tarraxa. O excesso de óleo poderá ser reduzido voltando a girar a alavanca para a esquerda.



Fig. 12

- Gire o carro no sentido horário até que as matrizes tenham se engrenado ou acoplado ao tubo para realizar 3 ou 4 enroscamentos. A partir deste ponto você poderá liberar o carro do carro. Entrá-lo se cortará automaticamente um enroscamento côncico estándar.
- Enquanto tenha finalizado com o enroscamento, deslique a máquina e gire o carro para a esquerda. Retire o porta-tarraxa do tubo.

Directrizes de funcionamento

de apoio anterior. Se começar a enroscar desde a esquerda da linha vermelha, é provável que o porta-tarraxa bata no mandril e danifique a máquina.

- Para deter o enroscamento, pulse a alavanca de auto-abertura para a esquerda.




Fig. 13




Fig. 14

Precauções ao realizar o enroscamento

- Quando a matriz entre em contacto com o tubo, gire o cabo do carro aumentando de maneira gradual a força até que as matrizes mordam com firmeza o tubo. Enquanto as matrizes tenham se acoplado totalmente ao tubo, viajando suavemente por si mesmas, mas você poderá conseguir um rendimento de corte de enroscamento óptimo aplicando uma leve pressão ao cabo do carro para manter o ritmo com o movimento das matrizes.

! PRECAUÇÃO

- Se a máquina parar de repente enquanto estiver enroscando um tubo, desligue-a imediatamente. Um arrasto pode fazer com que o motor se funda.
- Certifique-se de que comece a enroscar com o carro situado à direita da linha vermelha da barra

P Directrizes de funcionamento

se acoplado totalmente ao tubo, elas viajarão por si mesmas com suavidade, mas conseguem um óptimo corte se o cabo se gira com uma leve pressão para manter o ritmo com o movimento da matriz.

! PRECAUÇÃO

- Se a máquina se detém de repente enquanto realiza o enroscamento, desligue-a imediatamente (um arrasto) poderia ter como consequência que o motor se funda.
- Para deter o enroscamento, gire a alavanca de auto-abertura para a esquerda (Gráfico 18)




Fig. 15




Fig. 16

Ajuste das dimensões de enroscamento

Afrrox. a porca de alavanca e regule a linha indicativa à dimensão de enroscamento desejada, apertando-a depois com firmeza.

Precauções ao realizar o enroscamento

- Quando a matriz entre em contacto com o tubo, tem que girar o cabo aumentando de maneira gradual a força até que as matrizes mordam com firmeza o tubo. Uma vez que as matrizes tenham

79

SUPER-EGO

P Directrizes de funcionamento

Método de ajuste

- Afrrox. o parafuso da tampa superior da tomada de alavanca de auto-abertura (C).
- Desligue a alavanca de auto-abertura para a esquerda para a realização de enroscamentos mais longos, ou para a direita para a realização de enroscamentos mais curtos, tal é como se indica nas flechas do diagrama.
- Aperte novamente o parafuso da tampa superior da tomada.



Fig. 17

Desmontagem e troca das tarraxas

Porta-tarraxa Uni auto V

Anexamos um dispositivo de ajuste da longitude de enroscamento. Utilize-o para a realização de enroscamentos da longitude desejada, tal e como se indica a seguir. Capacidade ajustável:

- 1 - 2" (3 roscas)
1 1/2 - 3 1/4" (4 roscas)




Fig. 19




Fig. 20

80

SUPER-EGO

P Directrizes de funcionamento

P

P Directrizes de funcionamento

Desmontar as tarraxas do porto-tarraxas. (4)



Troca de tarraxas

Introduzir cada tarraxa no número correspondente de ranhura do porta-tarraxas até à linha marcada na tarraxa. (1)

Girar a placa leva no sentido do jogo de tarraxas (2) e apertar a porca de alavancagem na posição apropriada para o diâmetro do tubo. (3)




Fig. 21

Enroscamentos cônicos com tubos de 2.1/2 - 4" (Porta-tarraxa de perfilação)

A alavanca de ajuste de dimensões neste porta-tarraxa de perfilação de 2 1/2 - 4" permite um cambio simples e preciso das dimensões de enroscamento. Pode ser ajustada a espessura de enroscamento independentemente das dimensões do tubo.




Fig. 25

Preparação para o enroscamento

1. Gire a chumaceira de suporte do porta-tarraxa à direita tal e como se demonstra no diagrama. Levante e tire a broca e o escaracador fora da via, descendo o porta-tarraxa para fazer que entre em contacto com a chapa de perfilação.

2. Desça a alavanca de ajuste para a direita e coloque-a na posição adequada para a dimensão requerida.



Fig. 26

3. Gire a macaneta de longitude de enfiado e introduza o passador do tamanho ou dimensões adequadas no orifício do passador

4. Introduza o passador do tamanho ou dimensões adequadas no orifício do passador




Fig. 27

4. Regule a alavanca de ajuste de velocidades à dimensão adequada do tubo. Gire a esquerda o selector de fluxo de óleo tal e como se demonstra no diagrama.




Fig. 28

Instruções de enroscamento

1. Conecte a máquina. O óleo de corte (hidráulico) começará a fluir automaticamente pelo porta-tarraxa. Ajuste o fluxo de óleo girando a alavanca seletora de fluxo de óleo para a direita.

2. Aplique uma pressão no sentido horário sobre o cabo do caro até que as matrizes se enganchem no tubo para a realização de 3 ou 4 enroscamentos. A partir deste ponto, você

poderá soltar o cabo do carro e se cortar automaticamente o enroscamento côncico estandar.



Fig. 29

3. Quando desça o cilindro principal e se coloque sobre a extremidade da chapa de perfilação, as matrizes se abrirão e o enroscamento já estará completo.

4. Desligado. Gire o cabo do carro para a direita para liberar o porta-tarraxa e a chapa de perfilação sobe o porta-tarraxa e a chapa de perfilação voltará à sua posição original.

5. Solte o mandril e o mandril posterior distanciando-se dele mediante golpes na roda percussora (de martelo). Então já poderá ser retirado o tubo. Não obstante, é possível que seja mais fácil tirar a macaneta de fechamento do porta-tarraxa e levantar o porta-tarraxa antes de liberar o mandril e o mandril posterior.

Directrizes de funcionamento



Directrizes de funcionamento



2. Certifique-se de que conecta a enroscador com o carro situado à direita da linha vermelha da barra de apoio anterior. Se você começa a enroscar desde a esquerda da linha vermelha, é provável que o porta-farraxa dê um golpe no mandril e danifique a máquina.

NOTA: Deverá comprovar sempre a medida ou dimensão utilizando um calibre ou calígrafo para rosca uma vez realizados os ajustes.

Troca de dimensões

A troca de dimensões pode ser simples com a alavanca de ajuste de dimensões.




Fig. 31




Fig. 32

Precauções ao realizar o enroscamento

- Quando a matriz entre em contacto com o tubo, gire o cabo do carro aumentando de maneira gradual a força até que as matrizes mordam com firmeza o tubo. Enquanto as matrizes tenham se acoplado totalmente ao tubo, viajando suavemente por si mesmas, mas poderá conseguir um rendimento de corte de enroscamento óptimo aplicando uma leve pressão ao cabo do carro para manter o ritmo com o movimento das matrizes.




Fig. 33

Ajuste microfino da espessura de enroscamento

Um ajuste microfino da espessura de enroscamento permite o corte dos tubos com exatidão de acôrdo com seus requisitos. Gire simplesmente a mácaveta de ajuste microfino para a esquerda para reduzir, e, a direita, para aumentar a espessura de enroscamento. A mácaveta está bloqueada por um perno, assim que antes de realizar qualquer ajuste, deverá afrouxar a mácaveta utilizando a chave hexagonal que vem incluída, além de girar os 3 ajustes da mácaveta à direita. Uma posição de ajuste da mácaveta quer dizer um enroscamento no tubo para o porta-farraxa de 1 - 2 °, e roscas de 1,3 no porta-farraxa de 1/4 - 3/4 °.




Fig. 34




Fig. 35

Ajuste da longitude de enroscamento

A máquina foi desenhada para produzir roscas de uma longitude estandard. Não obstante, a longitude poderá ser aumentada ou reduzida individualmente girando o parafuso do casquilho hex. apropriado colocado na mácaveta de longitude que vem incluída, além de girar os 3 ajustes da mácaveta à direita. Uma posição de ajuste da mácaveta quer dizer um enroscamento no tubo para o porta-farraxa de 1 - 2 °, e roscas de 1,3 no porta-farraxa de 1/4 - 3/4 °.




Fig. 36

PRECAUÇÃO
Se a máquina parar de repente enquanto estiver enroscando um tubo, desligue-a imediatamente. Um arrasto poderia causar a fundição do motor da máquina.





Fig. 37




Fig. 38


Manutenção



Manutenção

- Cizalha de tubos**
1. Comprove a roda de corte e substitua por outra se estiver danificada.
 2. Comprove o alinhamento do parafuso de alimentação do bastidor de corte, os passadores de cilindro e o passador de corte.
 3. Limpe e lubrifique a roda de corte, o passador de corte, o parafuso de alimentação e o cilindro de corte.

Fig. 48




Parafuso de alimentação
Roda de corte
Cilindro

Inserção de mordaças de mandril

Se as inserções de mordâcas de mandril apresentarem um desgaste ou deterioração significativa, substitua-as todos, não somente um ou dois. Certifique-se de que alinha a montagem do mandril na posição correcta sobre a roda manual.



- Eixo principal**
- Lubrifique as chumacetas do eixo do bloco do cabeçalh porto-taraxe.
- Mandril da roda manual**
- Comprove que foram apertados todos os parafusos de montagem de mandrins.
- Escareador**
- Limpe e lubrifique levemente o cone e o eixo do escareador.
- Porta-taraxe e matrizes**
1. Limpe o porta-taraxe e as matrizes.
 2. Comprove se as matrizes apresentam algum dente quebrado ou tem restos de tubo entre os dentes.




- Ajuste da correia em V**
- Se a correia em V estiver fraca ou sem apertar, pode ser utilizada uma polia de tensão para ajustá-la. Não realizar jamais esta operação estando conectado o fornecimento eléctrico. Desligue sempre da tomada.
1. Tire a tampa posterior arroxando os 4 parafusos.
 2. Afrouxe levemente os dois parafusos da tampa superior e force suavemente a polia de tensão contra a correia.
 3. Aperte novamente os dois parafusos da tampa superior.
 4. Substitua a tampa posterior.

Solicitação de serviço de conserto

Esta máquina foi fabricada com grande precisão; por isso, se a máquina parar de funcionar com normalidade, não a conserte você mesmo, entre em contacto connosco para que realizemos qualquer tipo de conserto. Se necessitar de alguma peça de reposição ou tiver qualquer dúvida, não duvide de entrar em contacto connosco o antes possível.

Parafuso de alimentação
Roda de corte
Cilindro




Manutenção




Parafuso de alimentação
Roda de corte
Cilindro

Inserção de mordaças de mandril

Se as inserções de mordâcas de mandril apresentarem um desgaste ou deterioração significativa, substitua-as todos, não somente um ou dois. Certifique-se de que alinha a montagem do mandril na posição correcta sobre a roda manual.



Parafuso de alimentação
Roda de corte
Cilindro



- Ajuste da correia em V**
- Se a correia em V estiver fraca ou sem apertar, pode ser utilizada uma polia de tensão para ajustá-la. Não realizar jamais esta operação estando conectado o fornecimento eléctrico. Desligue sempre da tomada.
1. Tire a tampa posterior arroxando os 4 parafusos.
 2. Afrouxe levemente os dois parafusos da tampa superior e force suavemente a polia de tensão contra a correia.
 3. Aperte novamente os dois parafusos da tampa superior.
 4. Substitua a tampa posterior.