



## Inversora de solda multiprocesso 500 amperes 220/380/440v H SOLDAS 600C

## Indicado para:

Serviços gerais de soldas de fabricação e manutenção. Máquina multiprocesso MIG/MAG/MMA/TIG DC sem HF:

- Soldas MIG com arame (Sólido, tubular) de até 2,4mm (100% de ciclo);
- Soldas com eletrodos revestidos (Inclusive 7018 ou 6010 e eletrodos de alumínio) de até 5mm (Com 100% de ciclo);
- Solda TIG até 10mm espessura, exceção para soldas em alumínio.

Alguns diferenciais desse equipamento: Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas, ajuste fino de corrente (A) e tensão (V), permite regular corrente e tensão mesmo soldando, indutância eletrônica (proporciona a diminuição de respingos), plastic Case (proteção do rolo arame), amperímetro e voltímetro digital, 2T/4T Toques, função preenchimento de cratera.

Outro grande benefício é que a máquina possui placas eletrônicas construídas por robôs (SMD) e são totalmente isoladas com verniz, possibilitando trabalhos em locais mais agressivos.

Os alimentadores de arame não possuem circuitos eletrônicos de controle, todo controle fica na fonte de soldagem.

## Atenção:

Por se tratar de um equipamento eletrônico a máquina não aceita oscilação de corrente elétrica acima de 10%, portanto a rede elétrica ou geradores, cabos elétricos, cabos de solda, conectores e outros acessórios devem estar bem dimensionados e em perfeitas condições para que a máquina não oscile a corrente de solda ou danifique componentes internos.

A fonte de alimentação inclui proteção térmica contra superaquecimento. Quando ocorre superaquecimento, a soldagem é interrompida, o indicador de superaquecimento no painel acenderá e uma mensagem de erro é exibida no visor. A proteção é redefinida automaticamente quando a temperatura tiver sido suficientemente reduzida.



## DADOS TÉCNICOS

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO ENTRADA	3Ø 220/380/440 V (+/-10%)
TENSÃO DE SAÍDA A VAZIO	72V
CORRENTE MÁXIMA DE TRABALHO	64,7 AMPERES EM 220 VOLTS MIG
	66,4 AMPERES EM 220 VOLTS MMA
	37,5 AMPERES EM 380 VOLTS MIG
	38,4 AMPERES EM 380 VOLTS MMA
	32,4 AMPERES EM 440 VOLTS MIG
	33,2 AMPERES EM 440 VOLTS MMA
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	TRIFÁSICA 220 OU 380 OU 440 VOLTS 50/60 HZ
DISJUNTOR ACOPLADO	63A TRIFÁSICO
GERADOR RECOMENDADO	20 KVA (A DIESEL COM CONTROLE CORRENTE)
DIÂMETRO MÍNIMO EXTENSÃO	6MM2 ATÉ 15 METROS
	10MM2 ATÉ 40 METROS
CABO ELÉTRICO RECOMENDADO	16MM2 ATÉ 90 METROS
PLUG ELÉTRICO RECOMENDADO	63 AMPERES (3 PINOS + TERRA) PARA REDE
	TRIFÁSICO 220V
	32 AMPERES (3 PINOS + TERRA) PARA REDE
	TRIFÁSICA 380/480V
TOCHA RECOMENDADA	TOCHA MIG O X 320
	3MT OU 5MT
TEMPERATURA AMBIENTE	10° A 40°C
TRABALHO RECOMENDADO	10° A 40°C
PESO	48,2 KG MÁQUINA
	18,5 KG CABEÇOTE
DIMENSÕES	700 X 530 X 300 MM MÁQUINA
	690 X 490 X 300 MM CABEÇOTE
FAIXA DE CORRENTE SOLDA	80-500 AMPERES
CARGAS AUTORIZADAS	387 A 100% 220v
	500 A 60% 220v
	500 A 100% A 380/440V
ACESSÓRIOS (SOB CONSULTA)	CABEÇOTE ALIMENTADOR DE ARAME MIG, CABO DE
	SOLDA, PORTA ELETRODO, GARRA NEGATIVA,
ACESSORIOS (SOR CONSIII TA)	CONECTOR 13MM TIPO ENGATE RÁPIDO, PLUG
ACESSORIOS (SOB CONSULTA)	
ACESSORIOS (SOB CONSULTA)	STECK.

Fonte: <a href="https://hsoldas.com.br/produto/inversora-mig-mma-600-cmig-mma-600-c-refrigerada/">https://hsoldas.com.br/produto/inversora-mig-mma-600-cmig-mma-600-c-refrigerada/</a>